

Số: /BC-PCTT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Công tác triển khai ứng phó và tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra
(Tính đến 15 giờ 30, ngày 26/8/2025)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

1. Tình hình thiên tai:

- Về mưa: Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to và dông; tổng lượng mưa từ 19h00' ngày 24/8 đến 13h00' ngày 26/8 tại các trạm KTTV phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn như: KT Bái Thượng (xã Lam Sơn) 545mm, TV Giàng (phường Đông Tiến) 473mm, TV Xuân Khánh (xã Thọ Xuân) 425mm,...

- Về lũ: Từ ngày 24/8 đến nay trên các sông trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt lũ, mực nước lũ: Sông Yên, thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Âm từ BD2 - BD3, có nơi trên BD3, hạ lưu sông Chu, sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Lèn ở mức BD1 và trên BD1 và còn tiếp tục lên.

2. Tình hình mực nước các hồ, sông

- **Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau:**

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 26/8/2025

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ	Thời gian
1	Trung Sơn	160.0	150.98	15h00
2	Hủa Na	240.0	237.865	15h00
3	Cửa Đạt	110.0	108.90	13h00
4	Yên Mỹ	20.36	19.27	13h00
5	Sông Mực	33.00	32.27	13h00
6	Đồng Chùa	8.70	8.00	13h00

- **Mực nước các sông:** Hiện nay, mực nước sông Yên tại trạm TV Chuối đang ở mức dưới BD III 2cm; sông Chu tại trạm TV Xuân Khánh dưới BD II 28cm; sông Lèn tại trạm TV Lèn trên BD II 12cm; sông Cầu Chày tại trạm TV Xuân Vinh trên BD II 3cm.

Bảng 2. Mực nước sông lúc 13h00 ngày 26/8/2025

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)	BĐII (m)	BĐIII (m)	Ghi chú
1	Mã	Mường Lát	169.60	170.00	171.50	173.00	
2		Hồi Xuân	63.65	59.00	62.00	64.00	
3		Cắm Thủy	20.75	17.50	19.00	20.20	
4		Lý Nhân	10.69	9.50	11.00	12.00	
5		Giàng	5.48	4.00	5.50	6.50	
6	Chu	Xuân Khánh	10.12	9.00	10.40	12.00	
7	Lèn	Lèn	5.12	4.00	5.00	6.00	
8	Bưởi	Kim Tân	11.23	10.00	11.00	12.00	
9		Thạch Quảng	16.29	14.00	15.00	16.00	
10	Yên	Chuối	3.48	2.00	2.80	3.50	
11	Cầu Chày	Xuân Vinh	9.03	8.00	9.00	10.00	

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tình hình thực tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Chỉ huy PCTT tỉnh đã ban hành 01 Công văn, 22 Công điện để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 5 và mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

2. Kết quả vận hành trạm bơm tiêu:

Tính đến 13 giờ ngày 26/8/2025, có 62/104 trạm bơm đang vận hành tiêu nước với 293 máy bơm (Công ty Sông Chu 33/50 trạm bơm với 124 máy bơm; Công ty Bắc Sông Mã 18/36 trạm bơm với 94 máy bơm; Công ty Nam Sông Mã 11/11 trạm bơm với 75 máy bơm).

3. Về kết quả sơ tán dân:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã chủ động sơ tán 4.527 hộ/16.458 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm (2.685 hộ/9.723 khẩu sinh sống trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền (riêng khu vực Hoàng Hoá sơ tán trong phạm vi đến 500m tính từ mép nước biển vào đất liền); 241 hộ/759 khẩu sinh sống ở khu vực trũng thấp; 1.601 hộ/5.976 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất); đồng thời đã tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

4. Tình hình ngập lụt:

- Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến 11h00 ngày 26/8/2025: có 11 vị trí ngập gây tắc đường: Đoạn Km43+500-Km44+200/QL.47 xã Thọ Phú; Trần Một Giọt Km2+819/ĐT.505B xã Thăng Bình; Trần Cửa Dụ Km22+550/ĐT.519B xã Luận Thành; Đoạn Km56+100-Km56+200/ĐT.519B

xã Vạn Xuân; Trần Sông Quyền Km0+900/ĐT.520B xã Hóa Quý; Trần Ná Cà Km23+600/ĐT.520B xã Hóa Quý; Trần Km10+100/ĐT.522 xã Ngọc Trạo; Trần Km12+500/ĐT.522 xã Ngọc Trạo; Trần Vót Km18+250/ĐT.523B xã Quý Lương; Trần Km9+870/ĐT.529 xã Thanh Kỳ; Trần Tân Lập Km18+200/ĐT.530B xã Văn Phú.

- Qua báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 5 giờ ngày 26/8/2025, một số địa phương trên địa bàn tỉnh bị chia cắt, cô lập cụ thể như sau:

+ Xã Xuân Chinh: Có khoảng 1.664 hộ/7.593 khẩu trên địa bàn xã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài; trên địa bàn xã mất điện từ 15 giờ 30 ngày 25/8/2025 đến nay.

+ Xã Vạn Xuân: Có 298 hộ/1.397 khẩu bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

+ Xã Tân Thành: Có 1.513 hộ/6.423 khẩu bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

+ Xã Bát Mọt: sạt lở taluy, sa bồi rãnh, mặt đường gây tắc đường, một số thôn bị chia cắt, mất thông tin liên lạc toàn xã (hiện liên lạc bằng điện thoại vệ tinh).

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đơn vị, tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Thiệt hại về người: Có 04 người chết do tai nạn và 01 người mất tích do lũ cuốn trôi, cụ thể:

- Tại xã Nga Sơn: Ông Ngô Văn Việt, Trung đội trưởng Dân quân cơ động, xã Nga Sơn, sinh năm 1990, trên đường từ Ban CHQS xã đến vị trí trực bảo đảm xảy ra va chạm với xe tải đi ngược chiều lúc 21h20 ngày 25/8/2025.

- Tại xã Thiệu Hoá: Bà Nguyễn Thị Cận, sinh năm 1953, bị điện giật chết lúc 18 giờ ngày 25/8/2025.

- Tại xã Thiệu Hoá: Cháu Nguyễn Công Nam, sinh năm 2012, bị điện giật chết lúc 18 giờ ngày 25/8/2025.

- Tại xã Thiệu Toán: Ông Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1982, đi kiểm tra chuồng trâu bị điện giật chết, phát hiện lúc 6h18' ngày 26/8/2025.

- Tại xã Xuân Chinh: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi. Hiện chưa xác định được danh tính.

2. Về nhà ở

- 69 nhà bị thiệt hại (nhà bán kiên cố bị tốc mái, tốc mái một phần).

- Nhà bị ngập nước (dưới 1m): 2.023 nhà.

3. Thiệt hại về giáo dục

- Số điểm/trường bị ảnh hưởng: 2 điểm/trường (Trường Tiểu học Thiệu Dương bị ngập, Trường Mầm non Nam Xuân bị tốc mái).

- Tường rào trường học bị đổ: 33m (Trường Tiểu học Thiệu Đô, THCS Thiệu Lý, Trường Mầm non Tam Lư).

4. Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập, đổ gãy: 3.126ha.

- Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập: 515ha.
- Diện tích cây trồng hàng năm bị ngập, đổ gãy: 415ha
- Diện tích cây ăn quả bị đổ, gãy (chuối, dứa): 30,6ha.
- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy: 506 cây.
- 1290 con gia súc, gia cầm bị chết (Lợn 03 con; gà, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu 1287 con); chuồng trại bị hư hỏng 02 cái.

4. Thiệt hại về thủy lợi, đê điều:

- Có 07 sự cố đê điều:
 - + Sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu đoạn K5+950-K5+985, xã Thọ lập. cung sạt dài 35 m.
 - + Sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu các đoạn: K11+800-K11+825; K11+950-K12+005; K12+300-K12+345; K12+600-K12+640; K13+670-K13+710, xã Xuân Lập. Tổng chiều dài các cung sạt 205m.
 - + Sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu đoạn K11+550-K5+567, xã Xuân Hòa. Cung sạt dài 17m
 - + Sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu đoạn K22+130-K22+170, xã Thọ Xuân, cung sạt dài 40m
 - + Sạt mái đê phía đồng đê hữu sông Chu đoạn K46+445-K46+470, phường đông tiến, cung sạt dài 25m.
 - + Sạt mái đê phía sông đê tả sông Chu đoạn K40+800-K40+825 và K40+910-K40+940, xã thiệu quang, tổng chiều dài sạt 55m.
 - + Chồng tràn đê Tả sông Hoạt, đoạn từ K5+540 - K5+840, xã Hà Long, dài 300.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ.

- Kênh mương nội đồng bị sạt, hư hỏng: 495m (xã Công Chính).
- Đập tạm (đập Bai Báy) ở khe suối bị sạt lở 40m (thôn Minh Thuận, xã Minh Sơn).
- Bờ sông bị sạt lở: 10m (bờ hữu sông Chu thuộc địa bàn xã Lam Sơn).
- Bờ bao bị sạt lở, hư hỏng: chiều dài đoạn sạt lở 300m, khối lượng sạt lở 1.380m³ (Bờ bao cảng Quang Trung, Long Sơn, Quốc tế thuộc phường Nghi Sơn).

6. Thiệt hại về giao thông

- Đường Quốc lộ:
 - + 10 vị trí bị ngập gây tắc đường, với độ sâu ngập từ 0.3-1m
 - + 92 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường với khối lượng khoảng 4.750 m³ (QL15/15 vị trí; QL15C/23 vị trí, QL16/27 vị trí, QL217/27 vị trí); trong đó có 06 vị trí sạt lở gây tắc đường (QL15C/3 vị trí, QL16/3 vị trí)
 - + 02 vị trí hư hỏng tứ nón cầu (QL16), diện tích 42m²;
 - + 04 vị trí sạt lở taluy âm với chiều dài 68m (QL16/1 vị trí, QL217/1 vị trí; QL 47C/2 vị trí);
- Trên các tuyến đường tỉnh:

- + 31 vị trí ngập gây tắc đường, với chiều sâu ngập 0,4-4,1m
- Đường giao thông nông thôn bị sạt lở tại 5 vị trí, cụ thể:
- + Tại xã Thành Vinh: sạt lở tại 02 vị trí (chưa xác định khối lượng cụ thể).
- + Tại xã Thiết Ống: sạt lở tại 01 vị trí (chưa xác định khối lượng cụ thể).
- + Tại xã Điện Quang sạt lở tại 01 vị trí với khối lượng 100m³
- + Tại xã Triệu Lộc sạt lở tại 01 vị trí với chiều dài 300m.

7. Thiệt hại về thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn: 1.218,08 ha.

8. Thiệt hại về công nghiệp: 01 cột viễn thông bị đổ gãy; 03 vị trí đường điện cao thế bị đứt dây, 01 cột điện cao thế và 76 cột điện hạ thế bị đổ, gãy.

9. Thiệt hại về công trình khác:

- 01 nhà công vụ bị tốc mái (Nhà Công vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát); nhà màng nhà lưới bị hư hỏng 0,6ha; 32 lều quán, chòi canh bị tốc mái, hư hỏng; 280m tường rào bị đổ sập; 04 công trình phụ bị hư hỏng.

Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo PTDS Quốc gia
 - Cục Quản lý đề điều và PCTT
 - Cục QLXD công trình thủy lợi
 - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
 - Thành viên BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh;
 - Văn phòng Tỉnh ủy
 - Văn phòng UBND tỉnh;
 - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
 - Lưu: VP Chỉ huy PCTT.
- (để b/c);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính**