

Số: /BC-PCTT,TKCN&PTDS

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Tình hình thiệt hại và công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 năm 2025
(Tính đến 16 giờ 00, ngày 23/7/2025)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

1. Tình hình thiên tai

Về mưa: Toàn tỉnh có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa từ 07h00' ngày 21/7 đến 06h00' ngày 23/7 tại các trạm KTTV ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 110-270mm, khu vực vùng núi phía Tây Nam và đồng bằng ven biển từ 200-400mm, có nơi cao hơn như: KT Nga Sơn 480mm, KT Sầm Sơn 476mm....

Về dự báo mưa: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, nên từ ngày 24/7 đến ngày 26/7, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Tổng lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

2. Tình hình mực nước các hồ, sông

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau:

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 23/7/2025

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)	Thời gian
1	Trung Sơn	160.0	149.90	07h00
2	Hủa Na	240.0	238.077	07h00
3	Cửa Đạt	110.0	101.372	07h00
4	Yên Mỹ	20.36	18.48	07h00
5	Sông Mực	33.0	29.99	07h00

- Mực nước các sông:

Hiện nay mực nước lũ trên các sông xuống thấp dần, riêng hạ lưu sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn, sông Cầu chày đang lên chậm.

Mực nước lũ trên sông Yên đã đạt đỉnh lũ lúc 03 giờ ngày 23/7 tại trạm TV Chuối là 4.13m (trên mức BĐ3 là 0.63m).

Bảng 2. Mức nước sông lúc 13 giờ ngày 23/7/2025

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mức nước (m)	BĐI (m)	BĐII (m)	BĐIII (m)	Ghi chú
1	Mã	Mường Lát	167.81	170.00	171.5		
2		Hồi Xuân	58.00	59.00	62.00		
3		Cắm Thủy	17.21	17.50	19.00		
4		Lý Nhân	8.44	9.50	11.00		
5		Giàng	3.69	4.00	5.50		Dưới BĐI 0.31m
6	Chu	Xuân Khánh	6.23	9.00	10.4		
7	Lèn	Lèn	3.89	4.00	5.0		Dưới BĐI 0.11m
8	Bưởi	Kim Tân	9.51	10.00	11.00		Dưới BĐI 0.49m
9		Thạch Quảng	12.50	14.00	15.00		
10	Yên	Chuối	3.93	2.00	2.80	3.50	Hồi 14h00 (trên BĐIII 0.43m)
11	Cầu Chày	Xuân Vinh	8.28	8.00	9.00		Hồi 14h00 (trên BĐI 0.28m)

3. Tình hình ngập lụt:

- Xã Tân Thành có 10 thôn bị cô lập do nước sông dâng cao, trong đó 15 hộ/70 khẩu (thôn Thành Lợi), 1513 hộ/6423 khẩu (9 thôn xã Luận Khê cũ) tạm thời bị chia cắt do nước dâng cao.

- Xã Luận Thành có 14 hộ/56 khẩu (thôn Thành Tiến) bị cô lập do nước sông lên cao.

- Xã Sơn Thủy có 85 hộ/361 khẩu (bản Cóc và bản Thủy Sơn) bị cô lập do nước suối Xia dâng cao.

- 62 nhà bị ngập (Quang Trung, Yên Định, Luận Thành, Mậu Lâm).

- Xã Thanh Kỳ có 3 thôn với 22 hộ/100 khẩu bị cô lập do nước tràn Khe Bò, Đồng Ván và tràn đường thôn Thanh Xuân.

3. Về công tác tiêu úng

Đến 16h ngày 23/7/2025, có 74/104 trạm bơm đang vận hành tiêu nước với 276 máy bơm (Sông Chu vận hành 36/50 trạm với 136 máy bơm; Bắc Sông Mã

vận hành 28/36 trạm với 75 máy bơm; Nam Sông Mã vận hành 10/11 trạm với 65 máy bơm).

4. Kết quả sơ tán dân

Tính đến 16 giờ ngày 23/7, chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 627 hộ/2.842 khẩu đến nơi an toàn (xã Điện Lư 20 hộ/53 khẩu; xã Nam Xuân 22 hộ/93 khẩu; xã Tam Chung 15 hộ/94 khẩu; xã Bá Thước 03 hộ/15 khẩu; xã Kim Tân 12 hộ/54 khẩu; xã Mường Lý 131 hộ/676 khẩu; xã Sơn Thủy 03 hộ/11 khẩu; xã Yên Nhân 03 hộ/08 khẩu, Tây Đô 03 hộ/17 khẩu; Tân Thành 69 hộ/284 khẩu, Mường Lát 3 hộ/15 khẩu, Hoá Quý 16 hộ/64 khẩu, P.Đào Duy Từ 05 hộ/09 khẩu, Yên Định 03 hộ/05 khẩu, Lam Sơn 01 hộ/02 khẩu; Luận Thành 03 hộ/12 khẩu, Xuân Du 11 hộ/25 khẩu, Cổ Lũng 30 hộ/136 khẩu; Như Thanh 04 hộ/14 khẩu, Quang Chiêu 44 hộ/215 khẩu, Yên Thắng 02 hộ/08 khẩu, Trung Thành 107/546 khẩu, Thành Vinh 06 hộ/24 khẩu; Tam Lư 02 hộ/6 khẩu; Thanh Quân 26 hộ/104 khẩu, Thắng Lộc 34 hộ/122 khẩu, Văn Nho 06 hộ/34 khẩu, Vạn Xuân 27 hộ/108 khẩu, Tam Thanh 16 hộ/88 khẩu).

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó

Sau khi tiếp nhận được các chỉ đạo của trung ương qua các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tỉnh Thanh Hoá đã tổ quán triệt và triển khai 11 công điện và 3 công văn đến các cấp các ngành để phòng ngừa, ứng phó với bão số 3, lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra (trong đó đã tổ chức cấm biển bắt đầu từ 8h00 ngày 21/7/2025).

- Sáng ngày 22/7/2025, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó tại các công trình đê điều, khu vực ngập lụt, hồ chứa nước Cửa Đạt (công trình an ninh quốc gia).

- Chiều ngày 21/7/2025, Đoàn công tác của trung ương do đồng Phạm Đức Long, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, công tác triển khai ứng phó với bão số 3.

- Chiều ngày 20/7/2025 đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại khu vực Nga Sơn, Hậu Lộc (các ngành tham gia: Quân sự, Biên phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng).

- Ngày 21/7/2025, đã thành lập 06 Đoàn công tác do các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại các địa phương (Sầm Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hoá, Nghi Sơn, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Thường Xuân); tham gia đoàn công tác gồm các sở, ngành Quân sự, Biên phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng.

- Ngày 22/7/2025, đã thành lập 03 Đoàn công tác do các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn để kiểm tra, chỉ đạo công tác

ứng phó với bão số 3 tại các địa phương (Thiết ống, Đồng Lương, Hà Long, Ngọc Lặc, Cẩm Thạch, Nga Sơn, Kim Tân); tham gia đoàn công tác gồm các sở, ngành Quân sự, Biên phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập nhiều đoàn công tác do trực tiếp đến địa bàn các địa phương miền núi của tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ứng phó với bão và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống thiên tai; kiểm tra, giám sát việc tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

- Sáng ngày 23/7/2025, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Chủ trì Hội nghị Bí thư Tỉnh uỷ, tham dự Hội nghị gồm các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh và Lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ứng phó thiên tai; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã chủ động xuống các địa phương nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai; các địa phương, đơn vị liên quan đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 23/7/2025, bão và mưa lớn đã gây ra thiệt hại cụ thể như sau:

3.1. Thiệt hại về nhà ở:

- 30 nhà bị tốc mái, hư hỏng;
- 01 nhà di dời khẩn cấp (xã Tam Thanh).

3.2. Thiệt hại về nông nghiệp

- Diện tích lúa và hoa màu bị ngập là 23.275,2ha (trong đó lúa 22.756,7 ha, hoa màu 468,5 ha) chưa xác định được mức độ thiệt hại.

- Keo bị ngập 15,90 ha
- Mía 63,55 ha, cây ăn quả 23,25 ha.
- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy: 123 cây.
- Hoa, cây cảnh bị ngập: 43 ha.
- Về chăn nuôi: 02 con bò, 05 con lợn; 3.000 con vịt nuôi thả bị cuốn trôi; 20.100 con gà 30-40 ngày tuổi bị chết (do trang trại nuôi bị sập).

3.3. Thiệt hại về thủy sản: 184,78 ha diện tích nuôi cá truyền thống và 31 ha ao nuôi tôm bị ngập, tràn; 02 tàu cá bị chìm.

3.4. Thiệt hại về công trình thủy lợi, đê điều:

* **Về công trình thuỷ lợi:** 25m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng và 01 trạm bơm tưới (thôn Phúc Ngán Vải, xã Cẩm Thủy) bị cuốn trôi cánh cổng dài khoảng 3m.

* **Về công trình đê điều:** Xảy ra 10 sự cố đê điều, gồm:

a) Sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùg, xã Hoàng Châu:

- Đoạn từ K5+858-K5+905: Cung sạt dài 47m sạt vào sâu nhất là 5m, chiều cao đứng thành 3,5m.

- Đoạn từ K5+958-K5+976: Cung sạt 18m chiều sâu cung sạt: 2m (sạt sâu 1/2 mái đê), chiều cao đứng 2m.

b) Lũng mang cống Vực Bư tại K12+070 đê hữu sông Nhơ, xã Tân Ninh: Cống bị lũng mang, gây ra 02 hố sụt trên đỉnh cống và mang cống.

c) Sạt lở mái đê phía sông đê Tả sông Mã đoạn từ K55+500-K55+520 xã Hoàng Lộc, cụ thể chiều dài cung sạt $L=20m$, đỉnh cung sạt ngay mép mặt đê.

d) Sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Mã đoạn từ K26+900 – K26+940 xã Định Hoà, cung sạt dài 40m.

e) Sạt lở mái đê phía sông đê Tam Điệp đoạn qua phường Quang Trung dài 150m.

f) Sự cố cánh cửa cống T5 tại K3+734 đê Tam Điệp, phường Bim Sơn.

g) Sạt lở mái đê phía sông đê hữu Chu tại K18+740-K18+487, xã Thọ Xuân: Cung sạt dài 17m, sâu 1,2m và rộng 0,8m.

h) Sạt lở mái đê phía sông tại K12+800-K12+820 đê hữu Chu, xã Xuân Hoà: Cung sạt dài 20,0m, sâu 0,5m và rộng 0,2m.

i) Sự cố sạt lở mái đê phía đồng đê Tây Sông Cùg tại K3+340-K3+455, xã Hoàng Hoá, chiều dài cung sạt 115m, sát mép mặt đê.

k) Sự cố nứt dọc phần tiếp giáp giữa mặt nhựa và lề đê phía sông đê Tả sông Chu tại K29+350-K29+365, xã Thiệu Tiến, chiều dài vết nứt 15m, chiều rộng từ 1-3cm.

Hiện nay UBND các xã Hoàng Lộc, Hoàng Châu, Tân Ninh, Định Hoà, Thọ Xuân, Xuân Hoà, Hoàng Hoá, Thiệu Tiến, phường Bim Sơn và phường Quang Trung đang phối hợp cùng các hạt QLĐ phụ trách địa bàn xử lý các sự cố nêu trên.

3.5. Thiệt hại về giao thông

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng, tính đến 9 giờ tình hình thiệt hại trên các tuyến giao thông cụ thể như sau:

a) Trên các tuyến Quốc lộ:

- QL15, 15C, 16, 47 sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh, cống tại 28 vị trí với khối lượng khoảng 23.510m³.

- Sạt taluy âm tại 01 vị trí chiều dài khoảng 16m, cụ thể: Km16+110/QL.15C thuộc xã Nam Xuân); tại thời điểm báo cáo giao thông thông suốt, không tắc đường.

- Lún, nứt mặt đường Km21+390/QL.15 với chiều dài 5m.

- Đổ tường chắn Km26+300/QL.15 với chiều dài 5m.

b) Trên các tuyến đường tỉnh:

- Ngập đường tràn tại 09 vị trí gây tắc đường, chiều sâu ngập từ 0,5-4,0 m.

- Sạt taluy âm tại 02 vị trí chiều dài khoảng 32m, cụ thể: tuyến ĐT.521 có 02 vị trí (Km2+350 thuộc xã Bao La - tỉnh Phú Thọ, Km5+810 thuộc xã Phú Lê - tỉnh Thanh Hoá); tại thời điểm báo cáo giao thông thông suốt, không tắc đường.

- Sạt taluy dương, đá lún tại 12 vị trí với khối lượng khoảng 1.300m³, cụ thể: ĐT.519B có 01 vị trí, ĐT.521C có 11 vị trí.

3.6. Thiệt hại về công nghiệp: 10 cây cột điện hạ thế bị đổ, gãy.

Hiện nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là lũ trên các triền sông và ngập lụt khu vực trũng thấp; do vậy, các địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá chi tiết, chính xác tình hình thiệt hại và các đề xuất, kiến nghị để báo cáo theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo vào lúc 16 giờ ngày 24/7/2025.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý đê điều và PCTT
- Cục Thủy lợi
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
- Thành viên BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh
- Văn phòng Tỉnh uỷ
- Văn phòng UBND tỉnh
- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP
- Lưu: VPTT Chỉ huy PCTT.

(để b/c);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Khương Anh Tấn