

Số: /BC-PCTT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO NHANH

**Công tác triển khai ứng phó với Áp thấp nhiệt đới/bão số 4 và tình hình
thiệt hại do mưa lớn gây ra từ ngày 17/8/2026 đến ngày 28/8/2026**
(Tính đến 15 giờ 30 ngày 28/8/2026)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Về tình hình mưa, lũ

- **Về mưa:** Tổng lượng mưa từ ngày 17/8/2026 đến ngày 28/8/2026 phổ biến từ 250mm - 450mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn nhất như: xã Nga Sơn 569 mm, KT Tĩnh Gia 530mm; Thanh Hóa 517 mm; Cẩm Thủy 486 mm,...

- **Về mực nước các sông:** Hồi 13h00 ngày 28/8/2026, mực nước các sông trên địa bản tỉnh dưới mức BĐ1 và đang xuống thấp dần.

2. Tình hình mực nước các sông, hồ

Bảng 1. Mực nước sông lúc 13h00 ngày 28/8/2026

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	6.16	9.50
2	Chu	Xuân Khánh	2.54	9.00
3	Lèn	Lèn	2.00	4.00
4	Bưởi	Kim Tân	7.48	10.00
5	Yên	Chuối	0.58	2.00
6	Cầu Chày	Xuân Vinh	7.94	8.00

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn lúc 13h00 ngày 28/8/2026

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)
1	Trung Sơn	160.0	151.10
2	Hủa Na	240.0	235.02
3	Cửa Đạt	110.0	100.57
4	Yên Mỹ	20.36	18.34
5	Sông Mực	33.0	31.10

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Bão số 4 và mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành 02 công điện (số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026, số 04/CĐ-UBND ngày 21/8/2026) và 02 Công văn (số 17517/UBND-NNMT ngày 21/8/2026 và số 17842/UBND-NNMT ngày 24/8/2026); Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 12 công điện, gồm 04 công điện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các biện pháp ứng phó với thiên tai (số 70/CĐ-PTDS ngày 15/8/2026 và số 71/CĐ-PTDS ngày 18/8/2026; số 72/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026; số 73/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026) và 08 công điện về phát lệnh báo động lũ trên sông Yên, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Mã (số 01/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026; số 02/CĐ-PTDS ngày 22/8/2026; số 03/CĐ-PTDS ngày 22/8/2026; số 04/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; số 05/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; số 06/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; 07/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; 08/CĐ-PTDS ngày 25/8/2026).

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó.

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập 06 đoàn công tác kiểm tra và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các vùng xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất

Hiện đang vận hành vận hành **17 trạm bơm** với 79 máy bơm (Công ty Sông Chu 16 trạm bơm/77 máy; Công ty Bắc Sông Mã 01 trạm bơm/2 máy bơm) và đang vận hành 35 cống tiêu (Công ty Sông Chu 7 cống, Công ty Bắc Sông Mã 19 cống, Công ty Nam Sông Mã 9 cống).

3. Công tác sơ tán dân

Hiện còn **02 hộ/08 khẩu** sinh sống nơi có nguy cơ sạt lở đất được sơ tán đến nơi an toàn (xã Điện Quang 01 hộ/03 khẩu, xã Phú Lệ 01 hộ/05 khẩu), người dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG, THIẾT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đơn vị, sơ bộ tình hình thiệt hại/ảnh hưởng do thiên tai gây ra như sau:

1. Về nhà ở: Có **05 hộ** bị ảnh hưởng nhà ở tại xã Sơn Thủy, trong đó có 04 hộ bị hư hỏng mái nhà, 01 hộ bị sập bờ kè nền nhà.

2. Về giáo dục: **01 điểm** Trường THCS Trung Thượng tại bản Ngam, xã Quan Sơn do ảnh hưởng của sụt lún đất (khoảng 30m³) làm vỡ tường kè chắn đất.

3. Thiệt hại/ảnh hưởng về nông, lâm, diêm nghiệp

Hiện còn **148,13 ha** diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, cụ thể: lúa 99 ha; rau màu 44,13 ha; mía 5 ha ((*Vân Du 7 ha (lúa 2 ha; mía 5 ha); Hàm Rồng 27,5 ha (lúa 24,5 ha; rau màu 03 ha); Nga An (vùng ảnh hưởng của thủy triều) 106,13 ha (lúa 65 ha; rau màu 41,13 ha); Xuân Lập 5 ha lúa; Triệu Lộc 2,5 ha lúa*)).

4. Thiệt hại về chăn nuôi: 04 con gia súc (lợn) bị cuốn trôi (xã Quang Chiểu); 100 con gà thịt bị ngập chết (xã Xuân Lập); 01 con bò bị cuốn trôi (xã Phú Lệ).

5. Về thủy lợi: 195 m kênh, mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng (phường Đào Duy Từ khoảng 50 m; xã Thiệu Trung khoảng 100 m; xã Định Tân 45 m).

6. Sạt lở kè bảo vệ bãi sông: Trên địa bàn xã Kim Tân đã xảy ra sạt lở kè Định Hưng (kè bảo vệ bãi sông) thuộc đê bao Thạch Định với chiều dài khoảng 50 m (sạt mái kè).

7. Thiệt hại về giao thông

7.1 Tình hình thiệt hại trên các tuyến Quốc lộ/Tỉnh lộ:

- Sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường tại **54 vị trí**, trong đó có 39 vị trí trên các tuyến đường Quốc lộ với khối lượng khoảng 16.485 m³; 15 vị trí trên các tuyến đường Tỉnh lộ với khối lượng khoảng 2.246 m³.

- Sạt taluy âm tại **13 vị trí**, trong đó có 08 vị trí trên các tuyến đường Quốc lộ, với chiều dài 137 m; 05 vị trí trên các tuyến đường Tỉnh lộ với chiều dài 84 m.

- Hư hỏng cống tại **04 vị trí**, trong đó có 03 vị trí trên tuyến đường Quốc lộ (QL.15C); có 01 vị trí trên tuyến đường Tỉnh lộ (tại Km24+290/ĐT.519).

- Hư hỏng tứ nón cầu tại **02 vị trí**, trong đó có 01 vị trí trên tuyến đường Quốc lộ (QL.15C); 01 vị trí trên tuyến đường Tỉnh lộ (Km22+671/ĐT.514).

- Hư hỏng mặt đường tại **05 vị trí** trên tuyến đường Tỉnh lộ với diện tích khoảng 2.600m² (ĐT.514 có 03 vị trí, với diện tích 1.650 m², ĐT.518C có 02 vị trí, với diện tích 950m²).

Các tuyến Quốc lộ/Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh hiện nay không còn bị ách tắc.

7.2. Tình hình thiệt hại trên các tuyến đường liên thôn, xã:

- 01 vị trí sạt lở taluy dương tại xã Tam Chung (tuyến đường liên xã đi xã Nhi Sơn) với khối lượng 160.000 m³ (hiện các phương tiện không qua lại được nhưng vẫn có đường khác để đi, không bị chia cắt); ngày 28/8/2026, UBND xã Tam Chung đã có Công văn số 1874/UBND-KT báo cáo UBND tỉnh đề nghị huy động máy móc, phương tiện để hỗ trợ khắc phục sạt lở.

- 20 m đường liên thôn và 01 cống tràn qua đường bị sạt lở, hư hỏng (tại bản bản Chăng Páng, bản Đỏ xã Phú Lệ).

8. Thiệt hại về thủy sản: Có **144,16 ha** nuôi trồng thủy sản bị tràn, sạt (*phường Hàm Rồng 01ha, xã Nga An 43,3 ha, xã Triệ Lộc 4,5 ha, xã Yên Định 0,3 ha, xã Mường Chanh 0,059 ha, xã Hiền Kiệt 0,031 ha*) và 01 lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi 15,4 m³.

9. Thiệt hại về công nghiệp: Có 02 cột điện hạ thế bị đổ gãy (xã Quý Lương 01 cột; xã Tân Thành 01 cột); 01 cột điện trung thế và 04 cột điện hạ thế bị đổ gãy tại bản Cấn Tân Hương xã Tam Chung (khu vực sạt lở taluy dương).

10. Thiệt hại về nước sạch: Tại xã Trung Hạ bị hư hỏng, cuốn trôi 02 đoạn đường ống cấp nước (bản Din Lợi là 80 m và bản Lốc Tong là 60 m) gây mất nước sinh hoạt cho 242 hộ (bản Din Lợi 142 hộ; bản Lốc Tong 100 hộ); đã khắc phục đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân.

11. Về thiệt hại công trình khác

- 05 công trình phụ bị hư hỏng (*xã Yên Khương 02, xã Quang Chiêu 01, xã Văn Phú 01, Mường Chanh 01*).

- Các thiệt hại khác: 12 bóng điện; 06 quạt trần; 05 cây máy tính để bàn; 04 cây điều hòa; hệ thống camera giám sát, mạng internet bị hư hỏng do sét đánh (xã Hà Long, hiện đã khôi phục xong mạng Internet, máy tính, bóng điện để sử dụng); 01 máy cày bị hư hỏng (xã Quang Chiêu).

- Sạt lở, hư hỏng 35 m kè chống sạt lở phía trên Trường học và khu dân tại bản Lát, xã Tam Chung.

- Sập 25m tường rào nhà để xe của trạm y tế xã Phú Lệ.

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra để sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại, cụ thể như sau:

- Trong các ngày 24, 25/8/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập 06 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ phải sơ tán và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng.

- Chính quyền địa phương và các Chi nhánh điện lực đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khắc phục các cột điện bị đổ.

- Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở, các tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo giao thông.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở (đã sửa chữa, khắc phục nhà ở cho 05 hộ tại xã Sơn Thủy), khắc phục các vị trí xảy ra sạt lở trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, khắc phục đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân (tại xã Trung Hạ), khắc phục các trang thiết bị để phục vụ công tác tại UBND xã Hà Long, khắc phục các cột điện bị hư hỏng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn tại các vị trí bị sạt lở, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại nơi sơ tán đến.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
 - Cục Quản lý đề điều và PCTT
 - Cục QLXD công trình thủy lợi
 - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
 - Thành viên BCH PTDS tỉnh
 - Văn phòng Tỉnh ủy
 - Văn phòng UBND tỉnh
 - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
 - Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
 - Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Hương).
- } (để b/cáo);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính**