

Số: /BC-PCTT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Công tác triển khai ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và diễn biến, tình hình, thiệt hại do mưa lớn từ ngày 04/8/2026 gây ra
(Tính đến 16 giờ 00 ngày 08/8/2026)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Về diễn biến của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 07/8/2026, vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. **Hồi 13 giờ ngày 08/8/2026**, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 5-10km/h. Dự báo đến 01 giờ ngày 09/8/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió nhỏ hơn cấp 6; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

2. Về tình hình mưa, lũ từ ngày 04/8/2026 đến 16 giờ ngày 08/8/2026

- **Về tình hình mưa lớn:** Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với bão số 3 (KUJIRA) trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin), kết hợp với hội tụ gió trên cao. Từ ngày 04/8/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt mưa lớn; theo số liệu đo mưa từ các trạm KTTV cơ bản do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp, tổng lượng mưa từ ngày 04/8/2026 đến 19 giờ ngày 07/8/2026 phổ biến từ 60-110 mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn nhất như: Trạm Thủy văn Giàng (phường Đông Tiến) 158 mm; Trạm Khí tượng Nga Sơn 148 mm; Trạm Thủy văn Lèn (xã Hà Trung) 144 mm; Trạm thủy văn Quảng Châu (phường Sầm Sơn) 133 mm; Trạm Thủy văn Cửa Đạt (xã Thường Xuân) 114 mm; Trạm Khí tượng Thanh Hóa (phường Quảng Phú) 112 mm. (Từ 19 giờ ngày 07/8 đến 16 giờ ngày 08/8 trên địa bàn tỉnh cơ bản không có mưa).

- **Về tình hình lũ:** Hiện nay mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh đều dưới mức Báo động 1.

3. Tình hình mực nước các sông, hồ trên địa bàn tỉnh

Bảng 1. Mực nước sông lúc 07h00 ngày 08/8/2026

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	6.50	9.50

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
2	Chu	Xuân Khánh	1.90	9.00
3	Lèn	Lèn	1.88	4.00
4	Buổi	Kim Tân	7.04	10.00
5	Yên	Chuối	0.02	2.00

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn lúc 07h00 ngày 08/8/2026

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)
1	Trung Sơn	160.0	151.62
2	Hủa Na	240.0	222.12
3	Cửa Đạt	110.0	88.61
4	Yên Mỹ	20.36	15.09
5	Sông Mực	33.0	29.14

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lớn và ATNĐ/bão trên Biển Đông

- Để chủ động ứng phó với mưa lớn và ATNĐ/bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 2 công điện và 01 công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ/bão, mưa lớn và các hình thái thiên tai đi kèm.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 13855/SNNMT-TL ngày 05/8/2026 chỉ đạo UBND các xã, phường có đề triển khai công tác bảo đảm an toàn đề điều, chủ động ứng phó với lũ trên các sông, bảo đảm an toàn hệ thống đề điều.

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó.

2. Về kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền

Theo báo cáo nhanh số 03/BC-CQTT ngày 08/8/2026 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tính đến 15 giờ ngày 08/8/2026, kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền của tỉnh Thanh Hóa như sau:

Toàn tỉnh có 6.199 phương tiện/20.612 lao động; trong đó số phương tiện đang neo đậu tại bến là 4.760 phương tiện/13.799 lao động; còn 1.439 phương tiện/6.813 lao động đang hoạt động trên biển, cụ thể:

- Vùng biển Quảng Ninh: 178 phương tiện/1.184 lao động;
- Vùng biển Hải Phòng: 37 phương tiện/242 lao động;
- Vùng biển Hưng Yên: 14 phương tiện/98 lao động;
- Vùng biển Ninh Bình: 42 phương tiện/247 lao động;
- Vùng biển Thanh Hoá: 1.004 phương tiện/3.808 lao động;
- Vùng biển Nghệ An: 80 phương tiện/580 lao động;
- Vùng biển Hà Tĩnh: 48 phương tiện/404 lao động;
- Vùng biển Quảng Trị: 20 phương tiện/138 lao động;

- Vùng biển Huế: 04 phương tiện/29 lao động;
- Vùng biển Đắc Lắc: 02 phương tiện/16 lao động;
- Vùng biển Hồ Chí Minh: 10 phương tiện/67 lao động;

Hiện nay, tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng và các địa phương, mưa lớn đã gây sạt lở, hư hỏng một số vị trí, công trình như sau:

1. Thiệt hại về giao thông

1.1. Trên các tuyến Quốc lộ: Sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường tại 41 vị trí, khối lượng khoảng 1.083 m³; cụ thể:

- QL.15 có 09 vị trí, với khối lượng khoảng 126 m³.
- QL.15C có 01 vị trí, với khối lượng khoảng 60 m³.
- QL.16 có 05 vị trí, với khối lượng khoảng 187 m³.
- QL.217 có 26 vị trí, với khối lượng khoảng 710 m³.

1.2. Trên các tuyến đường tỉnh: Sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường tại 09 vị trí, với khối lượng khoảng 117 m³; hư hỏng 01 cống; cụ thể:

- ĐT.505B có 03 vị trí, với khối lượng khoảng 42 m³.
- ĐT.519 có 03 vị trí, với khối lượng khoảng 30 m³.
- Đường tuần tra biên giới có 03 vị trí, với khối lượng khoảng 45 m³.
- Hư hỏng 01 cống trên đường ĐT.519.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn bộ các vị trí sạt lở, sa bồi nêu trên không gây tắc đường.

1.3. Trên các tuyến đường địa phương

- Tại đường xã đoạn km 00+750 thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn, sạt lở đất đá phía taluy dương chia cắt hoàn toàn giao thông đi lại; hiện UBND xã đã cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng xung kích, công an, BCH quân sự xã trực gác 24/24 đảm bảo an toàn (khối lượng sạt lở khoảng 500 m³).

- Tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi bản Yên, gần ngã ba 66 Đồn Biên phòng Mường Mìn, xã Mường Mìn bị sạt taluy âm (*chiều dài khoảng 10 m*): Hiện tại địa phương đã hoàn thành việc xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt.

2. Sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư xã Quan Sơn

- Tại điểm dân cư bản Thanh Sơn (phía Tây của Quốc lộ 217 và Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn) xảy ra sạt lở đất với chiều dài cung sạt khoảng 100 m, trong đó có khoảng 15 m bị sạt lở, sụt xuống khoảng 1,5 m, các vị trí còn lại xuất hiện các vết nứt với chiều rộng khe nứt khoảng 20 cm, trong khu vực có 17 hộ/60 khẩu sinh sống và Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, UBND xã Quan Sơn đã tổ chức sơ tán 17 hộ/60 khẩu sinh sống nêu trên; riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đang tiếp tục theo dõi. Trong các hộ sơ tán, có 09 hộ/30 nhân khẩu đến nhà người thân, ngôi nhà thứ hai và 08 hộ/30 nhân khẩu được sơ tán đến các cơ quan hành chính của xã.

- Tại điểm dân cư bản Thanh Sơn có 08 hộ dân/34 nhân khẩu trong khu vực nối từ Đường QL.217 đi vào khu trường bắn huyện Quan Sơn cũ. Phía sau các hộ dân ở có đồi đất đã và đang xảy ra sạt lở, tổng chiều dài khu vực sạt lở khoảng 25m, ảnh hưởng trực tiếp đến 03 hộ. Khu vực này đã sạt lở từ năm 2025 và trong đợt mưa lũ vừa qua tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện nay, đã sơ tán 03 hộ/8 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nhà người thân; 05 hộ/26 nhân khẩu còn lại chưa sơ tán do hiện chưa có nguy cơ trực tiếp, tiếp tục được theo dõi.

3. Công tác khắc phục hậu quả

3.1. Đối với các tuyến đường giao thông

- Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt ngay sau khi xảy ra sạt lở tại các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

- UBND xã bảo Mường Mìn đã tổ chức lực lượng thu dọn khối lượng đất, đá ngay sau khi xảy ra sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

- UBND xã Quan Sơn đã lập rào chắn, tổ chức canh gác chặt chẽ, không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm do vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

3.2. Đối với việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân

UBND xã Quan Sơn đã tổ chức sơ tán/di dời khẩn cấp 20 hộ/68 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn; trong đó có 12 hộ/38 khẩu đến nhà người thân, ngôi nhà thứ hai và 08 hộ/30 khẩu sơ tán đến các cơ quan hành chính của xã.

Đồng thời, UBND xã đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường, thông báo cho người dân không đi vào khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn; tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
 - Cục Quản lý đề điều và PCTT
 - Cục QLXD công trình thủy lợi
 - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
 - Thành viên BCH PTDS tỉnh
 - Văn phòng Tỉnh ủy
 - Văn phòng UBND tỉnh
 - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
 - Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
 - Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Ngọc).
- (để b/cáo);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính**