

Số: /BC-PCTT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO NHANH

**Công tác triển khai ứng phó với Áp thấp nhiệt đới/bão số 4 và tình hình
thiệt hại do mưa lớn gây ra từ ngày 17/8/2026 đến nay**
(Tính đến 15 giờ 30 ngày 27/8/2026)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Về tình hình mưa, lũ

- **Về mưa:** Tổng lượng mưa từ ngày 17/8/2026 đến ngày 25/8/2026 phổ biến từ 250mm - 450mm; một số trạm đo được lượng mưa lớn nhất như: xã Nga Sơn 548 mm, Tĩnh Gia 530 mm; Sầm Sơn 511 mm; Thanh Hóa 466 mm; Ngọc Trà (Quảng Chính) 465 mm; Cẩm Thủy 436 mm (ngày 26/8-27/8 trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn mưa).

- **Về lũ:** Lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang biến đổi theo xu thế xuống, cụ thể: Trên sông Lèn (*đỉnh lũ tại trạm TV Lèn 4.47 m lúc 5h ngày 25/8/2026*), trên sông Mã (*đỉnh lũ tại trạm TV Lý Nhân 10.09 m lúc 1h ngày 25/8/2026*), trên sông Yên (*đỉnh lũ tại trạm TV Chuối 2.39 m lúc 5h ngày 25/8/2026*); trên sông Bưởi (*đỉnh lũ tại trạm TV Kim Tân 11.68 m lúc 9h ngày 25/8/2026*); trên sông Cầu Chày (*đỉnh lũ tại trạm TV Xuân Vinh 8.71 m lúc 19h ngày 25/8/2026*).

Hồi 13h00 ngày 27/8/2026, mực nước các sông dưới mức BĐ1 và đang xuống thấp dần, riêng mực nước trên **sông Cầu Chày** tại TV Xuân Vinh là (+8.28 m) trên BĐ1 0,28 m.

3. Tình hình mực nước các sông, hồ

Bảng 1. Mực nước sông lúc 13h00 ngày 27/8/2026

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	6.59	9.50
2	Chu	Xuân Khánh	2.68	9.00
3	Lèn	Lèn	2.59	4.00
4	Bưởi	Kim Tân	8.73	10.00
5	Yên	Chuối	0.93	2.00
6	Cầu Chày	Xuân Vinh	8.28	8.00

Bảng 2. Mức nước các hồ chứa lớn ngày 27/8/2026

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mức nước hồ (m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160.0	150.85	14h00
2	Hủa Na	240.0	235.03	14h00
3	Cửa Đạt	110.0	99.72	14h00
4	Yên Mỹ	20.36	18.29	13h00
5	Sông Mực	33.0	31.11	13h00

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đề chủ động ứng phó với ATNĐ, Bão số 4 và mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành 02 công điện (số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026, số 04/CĐ-UBND ngày 21/8/2026); Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 07 công điện, gồm 04 công điện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các biện pháp ứng phó với thiên tai (số 70/CĐ-PTDS ngày 15/8/2026 và số 71/CĐ-PTDS ngày 18/8/2026; số 72/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026; số 73/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026) và 08 công điện về phát lệnh báo động lũ trên sông Yên, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Mã (số 01/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026; số 02/CĐ-PTDS ngày 22/8/2026; số 03/CĐ-PTDS ngày 22/8/2026; số 04/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; số 05/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; số 06/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; 07/CĐ-PTDS ngày 24/8/2026; 08/CĐ-PTDS ngày 25/8/2026).

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó.

- UBND tỉnh đã thành lập 06 đoàn công tác kiểm tra và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các vùng xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất

Hiện đang vận hành **36 trạm bơm** với 122 máy bơm (Công ty Sông Chu 18 trạm bơm/59 máy; Công ty Bắc Sông Mã 15 trạm bơm/51 máy bơm; công ty Nam sông Mã 3 trạm bơm/12 máy bơm) và đang vận hành **30 cống tiêu** (Công ty Sông Chu 6 cống, Công ty Bắc Sông Mã 16 cống, Công ty Nam Sông Mã 08 cống).

3. Công tác sơ tán dân

Hiện còn **11 hộ/28 khẩu** sinh sống nơi có nguy cơ sạt lở và đang ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn (xã Tam Chung 01 hộ/05 khẩu; xã Hiền Kiệt 01 hộ/04 khẩu; xã Điện Quang 01 hộ/03 khẩu, xã Hà Long 07hộ/11 khẩu; xã Phú Lệ 01

hộ/05 khẩu), Nhân dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG, THIẾT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đơn vị, sơ bộ tình hình thiệt hại như sau:

1. Về dân cư: Do ngập cục bộ tuyến đường độc đạo vào khu vực dân cư làm chia cắt tạm thời **01 khu dân cư** thôn Tân Thành, xã Vân Du với 10 hộ/48 khẩu; hiện chính quyền địa phương vẫn dùng thuyền, bè mảng, cano tiếp cận được với khu vực để cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường. Đến thời điểm hiện tại, nước đã rút có thể đi bộ tiếp cận khu dân cư.

2. Về nhà ở: Có **05 hộ** bị ảnh hưởng nhà ở tại xã Sơn Thủy, trong đó có 04 hộ bị hư hỏng mái nhà, 01 hộ bị sập bờ kè nền nhà.

3. Về giáo dục: **01 điểm** Trường THCS Trung Thượng tại bản Ngam, xã Quan Sơn do ảnh hưởng của sụt lún đất (khoảng 30m³) làm vỡ tường kè chắn đất.

4. Thiệt hại/ảnh hưởng về nông, lâm, diêm nghiệp

Về ngập diện tích sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích **242,63 ha**, cụ thể: Lúa 166,65 ha; rau màu 49,48 ha; mía mới trồng 26,5 ha.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

5. Thiệt hại về chăn nuôi: 04 con gia súc (lợn) bị cuốn trôi (xã Quang Chiêu); 100 con gà thịt bị ngập chết (xã Xuân Lập).

6. Về thủy lợi: 195 m kênh, mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng (phường Đào Duy Từ khoảng 50 m; xã Thiệu Trung khoảng 100 m; xã Định Tân 45 m).

7. Sạt lở kè bảo vệ bãi sông: Trên địa bàn xã Kim Tân đã xảy ra sạt lở kè Định Hưng (kè bảo vệ bãi sông) thuộc đê bao Thạch Định với chiều dài khoảng 50 m (sạt mái kè).

8. Thiệt hại về giao thông

- Tình hình thiệt hại trên các tuyến Quốc lộ/Tỉnh lộ:

+ Sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường tại **54 vị trí**, trong đó có 39 vị trí trên các tuyến đường Quốc lộ với khối lượng khoảng 16.485 m³; 15 vị trí trên các tuyến đường Tỉnh lộ với khối lượng khoảng 2.246 m³.

+ Sạt taluy âm tại **13 vị trí**, trong đó có 08 vị trí trên các tuyến đường Quốc lộ, với chiều dài 137 m; 05 vị trí trên các tuyến đường Tỉnh lộ với chiều dài 84 m.

+ Hư hỏng công tại **04 vị trí**, trong đó có 03 vị trí trên tuyến đường Quốc lộ (QL.15C); có 01 vị trí trên tuyến đường Tỉnh lộ (tại Km24+290/ĐT.519).

+ Hư hỏng tứ nón cầu tại **02 vị trí**, trong đó có 01 vị trí trên tuyến đường Quốc lộ (QL.15C); 01 vị trí trên tuyến đường Tỉnh lộ (Km22+671/ĐT.514).

+ Hư hỏng mặt đường tại **05 vị trí** trên tuyến đường Tỉnh lộ với diện tích khoảng $2.600m^2$ (ĐT.514 có 03 vị trí, với diện tích $1.650 m^2$, ĐT.518C có 02 vị trí, với diện tích $950m^2$).

Các tuyến Quốc lộ/Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh không bị ách tắc.

- **Tình hình thiệt hại trên các tuyến đường liên thôn, xã:** Hiện nay có 01 vị trí sạt lở taluy dương tại xã Tam Chung 01 vị trí với khối lượng $160.000 m^3$ (có đường khác để đi không bị chia cắt).

- Tình hình ngập trên các tuyến đường giao thông liên thôn, xã: Hiện còn **02 vị trí** ngập tại xã Vân Du, địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn giao thông.

9. Thiệt hại về thủy sản: Có 134,16 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, sạt và 01 lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi $15,4 m^3$ (chi tiết có phụ lục kèm theo).

10. Thiệt hại về công nghiệp: Có 02 cột điện hạ thế bị đổ gãy (xã Quý Lương 01 cột; xã Tân Thành 01 cột); 01 cột điện trung thế bị đổ gãy tại bản Cấn Tân Hương xã Tam Chung (khu vực sạt lở taluy dương).

11. Thiệt hại về nước sạch và vệ sinh môi trường: Tại xã Trung Hạ bị hư hỏng, cuốn trôi 02 đoạn đường ống cấp nước (bản Din Lợi là 80 m và bản Lốc Tong là 60 m) gây mất nước sinh hoạt cho 242 hộ (bản Din Lợi 142 hộ; bản Lốc Tong 100 hộ). Hiện tại người dân đang dùng nguồn nước tích trữ của hộ gia đình.

12. Về thiệt hại công trình khác

- 05 công trình phụ bị hư hỏng (xã Yên Khương 02, xã Quang Chiểu 01, xã Văn Phú 01, Mường Chanh 01).

- Các thiệt hại khác: 12 bóng điện; 06 quạt trần; 05 cây máy tính để bàn; 04 cây điều hòa; hệ thống camera giám sát, mạng internet bị hư hỏng do sét đánh (xã Hà Long, hiện đã khôi phục xong mạng Internet, máy tính, bóng điện để sử dụng); 01 máy cày bị hư hỏng (xã Quang Chiểu).

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chiều ngày 24/8/2026, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

- Ngày 25/8/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức 05 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo và thăm hỏi ở các vùng xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng.

- Chính quyền địa phương và các Chi nhánh điện lực đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khắc phục các cột điện bị đổ.

- Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở, các tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo giao thông.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
 - Cục Quản lý đề điều và PCTT
 - Cục QLXD công trình thủy lợi
 - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
 - Thành viên BCH PTDS tỉnh
 - Văn phòng Tỉnh uỷ
 - Văn phòng UBND tỉnh
 - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
 - Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
 - Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Hương).
- } (để b/cáo);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính**