

Số: /BC-PCTT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO NHANH

**Công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả do Áp thấp nhiệt đới và
đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh gây ra từ ngày 13/9/2026 đến ngày 21/9/2026**
(Tính đến 16 giờ 00 ngày 21/9/2026)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Về tình hình mưa

Từ ngày 13/9/2026 đến ngày 19/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 400 - 600 mm, một số nơi có lượng mưa lớn: có nơi cao hơn như: Trạm KT Tĩnh Gia 872 mm, Trạm Thủy văn Ngọc Trà 693 mm; KT Như Xuân 647 mm; KT Yên Định 619 mm.

2. Về tình hình lũ: Trên các sông đã xảy ra đợt lũ, hiện nay mực nước trên các sông đã xuống dưới mức BĐ1; riêng sông Yên tại TV Chuối hiện đang trên BĐ1 là 0,21 m; sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh trên BĐ2 là 0,5 m.

3. Về tình hình mực nước các sông, hồ

- Mực nước các sông:

Bảng 1. Mực nước sông lúc 15 giờ ngày 21/9/2026

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)
1	Mã	Lý Nhân	5.80	9.50
2	Chu	Xuân Khánh	4.35	9.00
3	Lèn	Lèn	2.95	4.00
4	Bưởi	Kim Tân	9.80	10.00
5	Yên	Chuối	2.21	2.00
6	Cầu Chày	Xuân Vinh	9.50	8.00

- Mực nước các hồ chứa lớn:

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn lúc 15 giờ ngày 20/9/2026

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)
1	Trung Sơn	160.0	156.05
2	Hủa Na	240.0	235.06
3	Cửa Đạt	110.0	109.89

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mực nước hồ (m)
4	Yên Mỹ	20.36	21.19
5	Sông Mực	33.0	34.14

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Để chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành **01 Công điện**; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành **03 Công điện**; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành **17 Công điện** và **06 Công văn** chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất: Thời điểm lúc 16 giờ ngày 21/9/2026, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 52 trạm bơm với 201 máy bơm (Công ty Sông Chu 31 trạm bơm 110 máy; Công ty Bắc Sông Mã 12 trạm bơm 39 máy bơm; Công ty Nam Sông Mã 09 trạm bơm 52 máy bơm) và đang vận hành 26 cống tiêu (Công ty Sông Chu 06 cống, Công ty Bắc Sông Mã 16 cống, Công ty Nam Sông Mã 04 cống).

3. Công tác sơ tán dân: Tại thời điểm cao nhất, các địa phương đã chủ động sơ tán 2.620 hộ/9.082 khẩu đến nơi an toàn (thuộc 82 xã, phường); **đến nay 2.490 hộ/8.585 khẩu** (thuộc 78 xã, phường) đã trở về nhà sinh hoạt bình thường; **còn lại 124 hộ/461 khẩu** (thuộc 21 xã, phường) đang ở nơi sơ tán (do ảnh hưởng của sạt lở đất và chưa dọn dẹp xong nhà cửa) và được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

4. Về di dời đảm bảo an toàn: Đã chủ động di dời cho 40 hộ/179 khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của sạt lở đất (tại đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn di dời 12 hộ/45 khẩu; tại đồi Na Lo thôn Tân Lập, xã Đồng Lương di dời 28 hộ/134 khẩu).

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI

Theo báo nhanh từ các địa phương, đơn vị, sơ bộ tình hình ảnh hưởng/ thiệt hại do mưa lớn như sau:

1. Thiệt hại/ảnh hưởng về nhà ở: Có 89 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; trong đó có **05** nhà bị sập đổ (*phường Nghi Sơn/02 nhà; xã Triệu Lộc/01 nhà; xã Thạch Lập/01 nhà; xã Đồng Lương/01 nhà*); **84** nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở đất, đá (*xã Thạch Lập/05 nhà; xã Đồng Lương/08 nhà; xã Yên Thắng/02 nhà; xã Thạch Bình/01 nhà; xã Yên Khương/10 nhà; xã Hiền Kiệt/01 nhà, xã Nam Xuân/04 nhà; xã Triệu Lộc/01 nhà, xã Trung Hạ/01 nhà; xã Thiên Phú/47 nhà; xã Ngọc Lặc/01 nhà, xã Nông Cống/01 nhà; xã Triệu Sơn/01 nhà; xã Văn Nho/01 nhà*).

2. Về cơ sở giáo dục: Hư hỏng 02 tivi, 03 máy trợ giảng tại Trường THCS Nghi Sơn (*phường Nghi Sơn*); sập 35m² tường rào tại Trường mầm non Yên Thọ (*xã Yên Thọ*).

3. Thiệt hại về thủy lợi

- Bờ tả kênh tiêu T2 xã Tổng Sơn (trong nội đê sông Hoạt) bị vỡ với chiều dài 35 m. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã đang vận hành trạm bơm tiêu Cống Trổ để tiêu nước trong đồng và chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư để sẵn sàng hàn khâu đối với đoạn kênh bị vỡ.

- Sập tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 xã Hoạt Giang với chiều dài 18 m; đã hoành triệt cống xả tiêu ngăn không cho nước vào đồng.

- 531 m kênh mương nội đồng hư hỏng (xã Biện Thượng 100 m; xã Điền Quang 65 m; xã Điền Lư 66 m; xã Thắng Lợi 200m; xã Xuân Chinh 100m).

- 03 đập dâng bị hư hỏng, cuốn trôi, gồm: Đập dâng Bai Quân (kết cấu là đập đất) thôn Nội Sơn xã Quý Lương; đập dâng Suối Cai (kết cấu bê tông) bản De Pọng xã Trung Hạ; đập Bai Chanh (kết cấu đá xây) xã Điền Quang.

- 02 hồ chứa bị hư hỏng, xói lở (hồ Bái Sỏi, xã Yên Thọ và hồ Bông Sành, xã Xuân Du).

- 01 cống bị xói lở (cống kênh Tường Vân, xã Định Hòa).

4. Sự cố công trình đê điều: Có 2 sự cố đê điều: **(1)** Sạt mái đê phía đồng đoạn K34+800 - K34+840 đê hữu Cầu Chày xã Thiệu Hóa, cung sạt dài 40 m; **(2)** Sạt mái đê phía đồng đoạn từ K3+050 - K3+065 đê hữu Cầu Chày xã Xuân Tín, cung sạt dài 15 m. Các sự cố đê điều nêu trên đã hoàn thành công tác xử lý giờ đầu xong theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn công trình.

5. Về sạt lở bờ hữu sông Mã: 50 m tại thôn Ái Thượng, xã Điền Lư.

6. Thiệt hại về giao thông

6.1. Thiệt hại trên các tuyến đường Quốc lộ/tỉnh lộ: Hiện nay trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đều đã được thông tuyến; thiên tai đã gây thiệt hại như sau: Sạt tuy dương tại 354 vị trí, khối lượng khoảng 64.284 m³; sạt taluy âm tại 24 vị trí với tổng chiều dài 360 m; hư hỏng, sụt lún, nứt mặt đường tại 05 vị trí (QL.15C/04 vị trí; QL.47/01 vị trí) với diện tích khoảng 408 m², 03 vị trí ĐT 530 với diện tích khoảng 58m²; hư hỏng 02 cống ĐT530, hư hỏng rãnh dọc 01 vị trí (QL.15) với chiều dài 20m.

Đơn vị quản lý đường bộ đang xử lý, khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông.

6.2. Thiệt hại trên các tuyến giao thông nông thôn

- Hiện nay còn **24 vị trí** sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn có đường khác để đi (*Văn Phú/17 vị trí; Bá Thước/01 vị trí; Văn Nho/06 vị trí*); chính quyền địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

- 205 m đường giao thông, 01 cống qua đường bị sạt lở, hư hỏng (xã Yên Thọ).

- 06 cầu tràn bị hư hỏng: Thạch Lập 01 vị trí, Quan Sơn 01 vị trí, Quý Lương 03 vị trí; Mậu Lâm 01 vị trí.

7. Ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp: Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích còn ngập là **3.943 ha**, cụ thể: 2.585 ha lúa, 852 ha rau màu, 506 ha mía; 4.658 ha nuôi thủy sản bị tràn, vỡ; 32 ha muối bị hư hỏng (*xã Hoa Lộc*); **18.731 gia cầm, 65 con gia súc** bị chết, cuốn trôi.

9. Thiệt hại về công nghiệp: 13 cột điện hạ thế bị đổ gãy (xã Thiên Phú/03 cột, xã Văn Phú/01 cột, xã Triệu Sơn/01 cột, xã Phú Xuân/01 cột, xã Vân Du/03 cột, xã Quý Lương/03 cột; xã Yên Khương/01 cột) các đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục. Có 01 cột điện bị tụt móng xuống sông (xã Văn Phú) hiện đơn vị đang thực hiện khắc phục.

10. Các thiệt hại/ảnh hưởng khác

- 24 công trình phụ (xã Yên Thắng/01 công trình; Luận Thành/02 công trình; Công Chính/01 công trình; xã Thanh Phong/01 công trình; Thạch Bình/01 công trình; Định Hòa/01 công trình; Đồng Lương/17 công trình); 817 m tường rào bị đổ (xã Điền Lư 30 m; xã Cẩm Tân 15 m; xã Công Chính 443 m; xã Ngọc Trạo 20 m; Thiệu Quang 50m; xã Tống Sơn 37m, Tây Đô 50m, xã Mậu Lâm 120m; xã Thanh Kỳ 52m).

- 09 chuồng chăn nuôi bị hư hỏng (xã Điền Quang).
- 01 Văn phòng làm việc bị sập (xã Tống Sơn).
- 02 cơ sở sản xuất kinh doanh phường Hàm Rồng bị ngập (Công ty Thái Toàn Hưng, kho đại lý hàng tạp hóa).
- 50 m kè chống sạt lở đất ruộng bị hư hỏng (bản Yên, xã Hiền Kiệt).

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Các ngày 16, 17/9/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 08 đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn các khu vực Thạch Thành, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Yên Định, Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Nông Cống.

- Ngày 20/9/2026, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 19896/UBND-NNMT chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, sớm ổn định đời sống Nhân dân; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Linh Sơn các biện pháp xử lý sự cố sạt lở đất khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang (tại Công văn số 19820/UBND-NNMT ngày 19/9/2026).

- Ngày 21/9/2026, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ (tại Quảng trường Lam Sơn theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 20/9/2026); qua đó yêu cầu tổ chức ra quân đồng loạt, huy động lực lượng, phương tiện tập trung xử lý các công việc cấp thiết sau mưa lũ: khơi thông cống, rãnh, kênh tiêu và các công trình tiêu thoát nước; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, nông sản; thu gom rác thải, bùn đất, vệ sinh môi trường; vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh.

- Chiều ngày 17/9/2026, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai

làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ huy động 22.011 lượt cán bộ, chiến sỹ và 16.489 lượt bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ chính quyền và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hiện nay đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau thiên tai để sớm ổn định đời sống.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Mã đảm bảo an toàn theo quy định; hướng dẫn UBND xã Thiệu Hóa, Xuân Tín và các đơn vị xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ” các sự cố đê điều; thành lập đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành hồ Yên Mỹ; hướng dẫn các địa phương các biện pháp tiêu úng, chống ngập, khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, ứng phó nguy cơ sự cố môi trường, tràn nước thải tại các trang trại chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa, lũ, ngập lụt.

- Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường bị hư hỏng, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất.

- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương căn cứ vào tình hình mưa và thực tế đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng.

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn; chuẩn bị, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân; huy động tối đa các nguồn lực để xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều đảm bảo an toàn khi có tình huống; cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển từ nơi sơ tán trở về.

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực để thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
 - Cục Quản lý đê điều và PCTT
 - Cục QL và XD công trình thủy lợi
 - Văn phòng Tỉnh ủy
 - Văn phòng UBND tỉnh
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP;
 - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
 - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
 - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa;
 - Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Linh).
- (để b/cáo);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI
Nguyễn Văn Chính**

