

Số: /BC-PCTT,TKCN&PTDS

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO NHANH

Công tác triển khai, ứng phó với mưa, lũ từ ngày 21/9/2024.

(Tính đến 18 giờ 00, ngày 23/9/2024)

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Tình hình thiên tai

- Về lượng mưa: Do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ 08h ngày 22/9 đến 12h ngày 23/9/2024 khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo tại các điểm đo mưa tự động phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như sau: Bát Mọt (Thường Xuân) 150,8mm; Yên Phong (Yên Định) 140,4mm; Xuân Khánh (Thọ Xuân) 134,6mm; Yên Mỹ (Nông Cống) 128mm; Thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) 124,6mm; Yên Khương (Lang Chánh) 122,4mm; Nga Yên (Nga Sơn) 121,8mm,...

- Về dự báo mưa: Do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam nên ngày hôm nay (23/9) ở khu vực tỉnh Thanh Hóa vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 20mm.

2. Tình hình mực nước các hồ, sông

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau: Hiện nay mực nước lũ trên thượng và trung lưu sông Mã, sông Chu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; hạ lưu các sông đang lên, mực nước lũ các sông phổ biến phổ biến trên mức BĐ2; riêng thượng nguồn sông Chu tại TV Cửa Đạt trên mức BĐ3, hạ lưu sông Chu tại TV Xuân Khánh trên mức BĐ1.

Bảng 1: Mực nước trên các sông ngày 23/9/2024

TT	Sông	Trạm Thủy văn	Mực nước (m)	BĐI (m)	BĐII (m)	BĐIII (m)	So sánh với cấp BĐI, II	So sánh với cấp BĐIII	Thời gian quan trắc
1	Mã	Lý Nhân	11.06	9.50	11.00	12.00	Trên BĐII:0.06m		18h00
2	Chu	Xuân Khánh	9.39	9.00	10.40	12.00	Trên BĐI: 0.39m		18h00
3	Lèn	Lèn	5.91	4.00	5.00	6.00		Dưới BĐIII: 0.09m	18h00
4	Bưởi	Kim Tân	12.00	10.00	11.00	12.00		Đạt BĐIII	18h00

5	Yên	Chuối	1.52	2.00	2.80	3.50	Dưới BĐI: 0.48m		16h00
6	Cầu Chày	Xuân Vinh	9.52	8.00	9.00	10.00	Trên BĐII: 0.52m		18h00

Cảnh báo: Trong 12h tới, lũ hạ lưu các sông còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh. Mục nước đỉnh lũ các sông như sau:

- Hạ lưu sông Bưởi tại TV Kim Tân trên mức BĐ3;
- Hạ lưu sông Mã tại TV Lý Nhân có khả năng trên mức BĐ2 (+11.00m); tại TV Giàng có khả năng lên mức 6.10 m (dưới mức BĐ3 (+6.50m));
- Trên sông Lèn tại TV Lèn có khả năng đạt mức BĐ3 (+6.00m).

Bảng 2: Mục nước các hồ lớn ngày 23/9/2024

TT	Tên hồ	MNDBT (m)	Mục nước hồ (m)	Thời gian quan trắc
1	Trung Sơn	160.0	151.86	18h00
2	Hủa Na	240.0	238.702	18h00
3	Cửa Đạt	110.0	109.900	18h00
4	Yên Mỹ	20.36	17.58	13h00
5	Sông Mực	33.0	30.15	13h00

Hiện tại nguồn nước của 573/610 hồ chứa cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất. Có 399/610 hồ chứa đầy nước (do Công ty KTCTTL quản lý có 66/84 hồ chứa đầy nước, do các huyện quản lý có 333/526 hồ chứa đầy nước); còn lại 211/610 hồ chứa thấp hơn mục nước dâng bình thường. Số hồ chứa đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới là 37 hồ gồm đang thi công và hồ có mục nước dưới mục nước chết (trong đó có 23 hồ chứa đang thi công).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 04 Công văn và 12 Công điện (phát lệnh Báo động trên sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi, sông Chu và sông Cầu Chày) triển khai đến các cấp, các ngành và các địa phương để chỉ đạo ứng phó, với tinh thần sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

2. Về tiêu ứng:

Tính đến 16h ngày 23/9/2024: Hiện tại có 45 trạm bơm tiêu do các công ty khai thác CTTL vận hành (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu vận hành 21 trạm, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã vận hành 15 trạm, công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã vận hành 09 trạm); 10 cống tiêu đang vận hành tiêu nước (Công ty TNHH một thành viên Sông Chu vận hành 05 cống, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã vận hành 05 cống).

3. Về sơ tán dân

Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, đá và ngập lụt, tính đến 17h ngày 23/9/2024, UBND các huyện, thành phố đã chủ động sơ tán 2.873 hộ/11.759 khẩu (Quan Sơn 150 hộ/661 khẩu; Thường Xuân 273 hộ/1.057 khẩu; Quan Hoá 264 hộ/1.009 khẩu; Mường Lát 464 hộ/2.142 khẩu; Lang Chánh 16 hộ/72 khẩu; Bá Thước 110 hộ/479 khẩu; Ngọc Lặc 33 hộ/133 khẩu; Thạch Thành 142 hộ/568 khẩu; Thọ Xuân 252 hộ/953 khẩu; thành phố Thanh Hóa 253 hộ/1.527 khẩu; Cẩm Thủy 196 hộ/720 khẩu; Vĩnh Lộc 172 hộ/679 khẩu; Thiệu Hóa 246 hộ/945 khẩu; Hà Trung 156 hộ/318 khẩu; Hoằng Hóa 21 hộ/48 khẩu; Yên Định 49 hộ/196 khẩu; Hậu Lộc 76 hộ/272 khẩu).

III. VỀ THIẾT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện tính đến 17 giờ ngày 23/9/2024, mưa, bão đã gây ra thiệt hại cụ thể như sau:

3.1. Thiệt hại về nhà ở:

- 169 nhà bị thiệt hại (Mường Lát 11 nhà; Quan Sơn 92 nhà, Quan Hoá 49 nhà; Thường Xuân 17); trong đó: có 168 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, 01 hộ bị tốc mái (huyện Mường Lát);

- 04 nhà di dời khẩn cấp (Quan Hoá 02 nhà, Mường Lát 02 nhà).

3.3. Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp:

- Diện tích lúa: 356,06 ha bị ngập (Quan Sơn 14,5ha; Thường Xuân 67,3ha; Lang Chánh 4,5ha; Ngọc Lặc 1ha; Thạch Thành 206,76ha; Yên Định 62ha) và 40,81 ha bị thiệt hại (Mường Lát 0,1ha; Quan Hoá 20,55ha; Bá Thước 20,16ha);

- Diện tích hoa màu, rau màu: 924,98 ha bị ngập (Thường Xuân 77,16ha; Ngọc Lặc 39,3ha; Thạch Thành 14,71ha; Thiệu Hoá 300ha; Yên Định 279,01ha; Hậu Lộc 34,8ha; Hoằng Hoá 180ha) và 22,28ha bị thiệt hại (Bá Thước);

- Diện tích cây trồng lâu năm: 2,3 ha bị thiệt hại (Quan Hoá 1,9 ha; Bá Thước 0,4ha) và 13ha bị ngập (Thạch Thành);

- Diện tích cây trồng hàng năm 572,01 ha bị ngập và 56,1 ha bị thiệt hại;

- Chăn nuôi: 50 con gia cầm bị chết (Thường Xuân);

- Thủy sản: 323 ha ao cá truyền thống bị ngập (Thường Xuân 01ha; Hoằng Hóa 240ha; Yên Định 23,8ha; Thiệu Hoá 6,8ha; Thạch Thành 46,37ha; Bá

Thước 5,18ha; Quan Hoá 0,1ha) và 39m³ lòng bè bị cuốn trôi (Thường Xuân 27m³; Bá Thước 12m³).

3.4. Thiệt hại về giáo dục: 11 điểm trường bị ảnh hưởng.

- Quan Sơn 03 điểm: Trường Tiểu học Sơn Thủy; Trường THCS Sơn Hà và Trường PTDT nội trú huyện;

- Mường Lát 02 điểm: Trường mầm non Chiềng Cồng và Trường PTDT bán trú - THCS Trung Lý;

- Quan Hoá 02 điểm: Trường THCS bán trú bản Éo, xã Phú Xuân và Trường THCS Thành Sơn, bản Sơn Thành;

- Lang Chánh 02 điểm: Trường THCS Lâm Phú tiếp tục diễn biến sạt lở hư hỏng; Trường mầm non Giao Thiện khu Pọng;

- Bá Thước 01 điểm: Trường Tiểu học Thành Lâm, khu Bầm bị nứt tường, ngấm trần 04 phòng học.

3.5. Thiệt hại về thủy lợi, đê điều:

- 30m kênh mương bị sạt trôi hư hỏng (Mường Lát);

- 5m kè sông Luông tại bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị xói mòn vào chân bờ kè;

- 100m bờ sông Mã thôn Ngọc Sinh xã Lương Ngoại huyện Bá Thước bị sạt lở;

- 02 sự cố đê điều, hiện đã xử lý xong, cụ thể:

+ Công tiêu Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra sự cố lũng mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông);

+ Công tiêu 03 cửa tại vị trí K37+840 đê tả sông Hoàng, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương đã xảy ra sự cố nứt, vỡ cánh cửa cống bằng bê tông.

3.6. Thiệt hại về giao thông:

a) Trên các tuyến Quốc lộ uỷ thác

- Sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị trí với chiều dài 12m, khối lượng 60.009m³ (QL.15, 15C, 16, 217, 217B, 47). Hiện tại có **7 vị trí gây tắc đường (QL15/02 vị trí, QL15C/04 vị trí, QL16/1 vị trí)**.

- 04 điểm bị ngập mặt đường, gây tắc đường (QL15/01 vị trí; QL217/01 vị trí; 217B/02 vị trí).

b) Trên các tuyến đường tỉnh

15 điểm ngập tại các tuyến đường (ĐT.518; 518B; 519; 519B; 520B; 521B; 522; 523; 523B; 523D; 523E; 530B; 530C; 530D) **gây tắc đường** (chiều sâu ngập từ 0,3-2,0m).

c) Trên tuyến đường liên xã, thôn

- Đường thôn, xã: 67 điểm sạt, lở (Quan Sơn 08 điểm, Quan Hoá 47 điểm, Lang Chánh 07 điểm, Mường Lát 05 điểm);
- 08 cầu tràn, tràn bị hư hỏng (Mường Lát 03 cái, Thường Xuân 04 cái, Quan Hoá 01 cái);
- 02 cầu bị hư hỏng (cầu Sơn Thủy, huyện Quan Sơn hư hỏng mô cầu; cầu Hín Đòng huyện Thường Xuân);
- 02 cống bị hư hỏng (Thường Xuân);
- Ngầm tràn bị ngập gây tắc đường: 03 điểm (Lang Chánh).

3.7. Thiệt hại về công nghiệp: Theo Báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hoá tính đến 17 giờ ngày 23/9/2024, có 05 cột điện trung thế và 16 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Riêng tại huyện Quan Sơn, đổ 03 vị trí cột đôi điện Trung thế tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, gây mất điện toàn xã Sơn Thủy.

3.8. Thiệt hại khác: 02 nhà xưởng bị hư hỏng, 02 nhà công vụ bị ảnh hưởng do sạt taluy âm; 80m tường rào bị đổ.

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân tu sửa nhà cửa bị thiệt hại, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại sớm ổn định đời sống Nhân dân; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán/di dời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở; không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Ngày 23/9/2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập 02 đoàn công tác do các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tình hình thiệt hại tại các địa phương: Bá Thước, Cẩm Thủy, Mường Lát, Quan Hoá.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động gần 2.200 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ dọn dẹp sạt lở đất trên các tuyến đường, điều tiết giao thông trên các tuyến đường, canh gác tại các ngầm tràn,...).

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa, lũ; tập trung chỉ đạo tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai; thành lập tổ công tác thường trực để phối hợp chỉ đạo xử lý các sự cố công trình đê điều tại hiện trường.

Đối với sự cố Cống tiêu Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã (đê cấp II), xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và Cống tiêu 03 cửa tại vị trí K37+840 đê tả sông Hoàng (đê cấp IV), xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương: UBND các huyện Vĩnh Lộc, Quảng Xương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT huy

động lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý đảm bảo an toàn cho các công trình. Hiện nay, các địa phương đang bố trí lực lượng theo dõi tại hiện trường các sự cố nêu trên; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo các cấp báo động.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện dọn dẹp vị trí sạt lở giao thông, cử người canh gác, lập rào chắn, biển báo phân luồng giao thông đối với những vị trí nguy hiểm, gây tắc đường.

Công ty Điện lực Thanh Hoá đã triển khai các biện pháp khắc phục các sự cố đổ, gãy, nghiêng cột điện; chủ động cắt điện đối với những khu vực bị ngập sâu để đảm bảo an toàn. Riêng sự cố đổ 03 vị trí cột đôi điện Trung thế tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, hiện mất điện toàn xã, chờ nước rút mới khắc phục.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT
 - Bộ Quốc phòng
 - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
 - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
 - Thành viên BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh
 - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP
 - Lưu: VPTT Chỉ huy PCTT.
- (đề b/c);

**TL. TRƯỞNG BAN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Khương Anh Tấn