

Số: /BC-PCTT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

## **BÁO CÁO NHANH**

**Tình hình thiệt hại do dông lốc và mưa lớn cục bộ gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đêm ngày 08/5/2026 đến sáng ngày 09/5/2026**  
*(Tính đến 16h00 ngày 09/5/2026)*

### **I. Diễn biến, tình hình lốc, sét, mưa lớn, mưa đá**

Từ đêm ngày 08/5/2026 đến sáng ngày 09/5/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra dông lốc và mưa lớn cục bộ gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của Nhân dân.

Theo số liệu từ các Trạm đo mưa tự động, từ 01 giờ đến 10 giờ ngày 09/5/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to; tại một số trạm đo mưa tự động có lượng mưa lớn, cụ thể như sau: Phúc Do 176,2mm; Cẩm Tâm (xã Cẩm Vân) 170,8mm; Hồ Bò Kết (xã Cẩm Tân) 122,8mm; Lộc Thịnh (xã Ngọc Liên) 125,6mm; Cẩm Thủy 115,2mm; Mường Ngoại (xã Quý Lương) 112,4mm; Kim Tân 92,2mm; Lương Trung (xã Quý Lương) 98,8 mm; Thành Tâm (xã Ngọc Trạo) 80,7mm; Cẩm Liên 1 (xã Cẩm Thạch) 83,6 mm; Cẩm Liên 2 (xã Cẩm Thạch) 90mm; Thành Hưng (xã Kim Tân) 75mm; Kỳ Tân 1 (xã Văn Nho) 71,2mm; Lý Nhân (xã Yên Trường) 71,6mm; Bái Thượng 60,6mm;...

Riêng trên địa bàn xã Cẩm Thủy xảy ra sạt lở đất tại thôn Dương Đình Huệ ảnh hưởng đến đến 02 hộ/06 khẩu (Hộ bà Nguyễn Thị Hà 02 khẩu, hộ bà Nguyễn Thị Thắm 04 khẩu) và 02 hộ đi vắng (hộ ông Nguyễn Văn Toàn, hộ bà Hồ Thị Tâm).

### **II. Tình hình thiệt hại**

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 16h00 ngày 09/5/2026; thiên tai đã gây thiệt hại tại các xã, phường (xã Ngọc Liên, xã Cẩm Tú, xã Yên Phú, xã Cẩm Tân, xã Kim Tân, xã Cẩm Vân và xã Cẩm Thủy) trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình thiệt hại cụ thể như sau:

#### **a) Thiệt hại về nông nghiệp:**

+ Về lúa: 118,2 ha lúa bị đổ (xã Ngọc Liên 10,7 ha, xã Cẩm Tú 02 ha, xã Yên Phú 46 ha, xã Cẩm Tân 16,5 ha, xã Kim Tân 38 ha, xã Cẩm Vân 05 ha);

+ Về ngô: 18,5ha ngô bị ảnh hưởng (xã Ngọc Liên 01 ha, xã Yên Phú 12 ha, xã Kim Tân 05 ha, xã Cẩm Vân 0,5 ha);

+ Về rau màu: 0,9 ha (xã Ngọc Liên).

b) Thiệt hại về công nghiệp: 01 cột điện hạ thế bị đổ, gãy (xã Cẩm Tú).

c) Thiệt hại khác: 01 nhà bếp bị sập (hộ bà Nguyễn Thị Thắm - xã Cẩm Thủy); 55m tường rào bị đổ (xã Cẩm Tú 25m, xã Cẩm Vân 30m).

*(Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra và cập nhật, báo cáo theo quy định).*

### **3. Công tác khắc phục hậu quả**

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân khắc phục thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại về mức độ thiệt hại theo quy định.

Đối với xã Cẩm Thủy, UBND xã đã chỉ đạo sơ tán 02 hộ/06 khẩu đến nơi an toàn; công an xã đã căng dây cấm biển cảnh báo cho mọi người được biết và phối hợp với thôn Dương Đình Huệ bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự tại vị trí sạt lở.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá kính báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia
  - Cục Quản lý đê điều và PCTT
  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
  - Trưởng ban, các Phó Trưởng ban
  - Thành viên BCH PTDS tỉnh
  - Văn phòng Tỉnh ủy
  - Văn phòng UBND tỉnh
  - Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP
  - Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh;
  - Lưu: VP Chỉ huy PCTT.
- } (để b/c);

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI  
Nguyễn Văn Chính**